




# QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES NITRITES (PERCENTILE 90) EN 2016 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - Tous sites et dispositifs de collecte confondus\*



## Classes d'état (critères DCE - Percentile 90)

- Très bon état ( $Q90 < 0,1$  mg/l)
- Bon état ( $0,1 \leq Q90 < 0,3$  mg/l)
- Etat moyen ( $0,3 \leq Q90 < 0,5$  mg/l)
- Etat médiocre ( $0,5 \leq Q90 < 1$  mg/l)
- Mauvais état ( $Q90 \geq 1$  mg/l)
- Indéterminé

□ Périmètre des SAGE

\* Les données sont issues des réseaux de surveillance DCE, départementaux (BD OSUR - AELB), territoriaux (BD LYXEA - DREAL Bretagne)



Données : AELB (BD OSUR), DREAL Bretagne (BD LYXEA), 2017  
Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne, 2017  
Fonds : © IGN BD CARTO® 2015, © IGN BD CARTHAGE® 2014, Dreal Bretagne 2013  
Réalisation : Observatoire de l'environnement en Bretagne - Décembre 2018

En savoir plus : [www.bretagne-environnement.org](http://www.bretagne-environnement.org)