




# QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN 2017 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - DÉPASSEMENT DES SEUILS FIXÉS POUR LES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Tous dispositifs de collecte confondus\*




## État vis-à-vis des normes de qualité environnementales (NQE)

- Mauvais état
- Bon état
- Inconnu

□ Périmètre des SAGE

\* Les données sont issues des réseaux de surveillance DCE, départementaux (BD OSUR - AELB), territoriaux (BD LYXEA - DREAL Bretagne)



Données : AELB (BD OSUR), DREAL Bretagne (BD LYXEA), 2018  
Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne, 2018  
Fonds : © IGN BD CARTO® 2015, © IGN BD CARTHAGE® 2014, Dreal Bretagne 2013  
Réalisation : Observatoire de l'environnement en Bretagne - Janvier 2019

En savoir plus : [www.bretagne-environnement.org](http://www.bretagne-environnement.org)