




QUALITÉ DES COURS D'EAU VIS-À-VIS DES PESTICIDES EN 2018 SUR LE TERRITOIRE DES SAGE BRETONS - DÉPASSEMENT DES SEUILS FIXÉS POUR LES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Tous dispositifs de collecte confondus*




État vis-à-vis des normes de qualité environnementales (NQE)

- Mauvais état
- Bon état
- Inconnu

□ Périmètre des SAGE

* Les données sont issues des réseaux de surveillance DCE, départementaux (BD OSUR - AELB), territoriaux (BD LYXEA - DREAL Bretagne)



Données : AFB (Naiades), AELB (BD OSUR), DREAL Bretagne (BD LYXEA), 2019
Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne, 2019
Fonds : © IGN BD CARTO® 2015, © IGN BD CARTHAGE® 2014, Dreal Bretagne 2013
Réalisation : Observatoire de l'environnement en Bretagne - Juin 2019